


令和元年度 多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

測定日		敷地境界（高さ1mの点）			
		工場北側（P-1） 尾根幹線側	工場東側（P-2） 総合福祉センター側	工場南側（P-3） 多摩清掃工場正門側	工場西側（P-4） 小田急車庫側
2019/4/5	(1回目)	0.08	0.07	0.08	0.09
2019/4/12	(2回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/4/19	(3回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/4/26	(4回目)	0.07	0.07	0.09	0.10
2019/5/6	(5回目)	0.07	0.07	0.07	0.10
2019/5/10	(6回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/5/17	(7回目)	0.07	0.07	0.07	0.08
2019/5/24	(8回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/5/31	(9回目)	0.07	0.08	0.07	0.09
2019/6/7	(10回目)	0.06	0.07	0.07	0.08
2019/6/14	(11回目)	0.07	0.07	0.08	0.08
2019/6/21	(12回目)	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/6/28	(13回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/7/5	(14回目)	0.07	0.07	0.09	0.09
2019/7/12	(15回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/7/19	(16回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/7/26	(17回目)	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/8/2	(18回目)	0.07	0.07	0.08	0.08
2019/8/9	(19回目)	0.08	0.06	0.07	0.08
2019/8/16	(20回目)	0.07	0.07	0.07	0.09
2019/8/23	(21回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/8/30	(22回目)	0.07	0.07	0.08	0.10
2019/9/6	(23回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/9/13	(24回目)	0.07	0.07	0.09	0.08
2019/9/20	(25回目)	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/9/27	(26回目)	0.07	0.07	0.08	0.08
2019/10/4	(27回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/10/11	(28回目)	0.06	0.07	0.07	0.09
2019/10/18	(29回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/10/25	(30回目)	0.07	0.07	0.09	0.08
2019/11/1	(31回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/11/8	(32回目)	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/11/15	(33回目)	0.07	0.07	0.07	0.09
2019/11/22	(34回目)	0.08	0.08	0.08	0.09
2019/11/29	(35回目)	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/12/6	(36回目)	0.06	0.07	0.07	0.08
2019/12/13	(37回目)	0.06	0.07	0.06	0.08
2019/12/20	(38回目)	0.09	0.08	0.09	0.09
2019/12/27	(39回目)	0.10	0.08	0.07	0.09
2020/1/4	(40回目)	0.09	0.09	0.09	0.10
2020/1/10	(41回目)	0.09	0.09	0.08	0.09
2020/1/17	(42回目)	0.09	0.08	0.08	0.09
2020/1/24	(43回目)	0.06	0.08	0.08	0.09
2020/1/31	(44回目)	0.08	0.10	0.07	0.08
2020/2/7	(45回目)	0.06	0.07	0.07	0.08
2020/2/14	(46回目)	0.06	0.07	0.07	0.09
2020/2/21	(47回目)	0.08	0.08	0.08	0.09
2020/2/28	(48回目)	0.05	0.07	0.07	0.08
2020/3/6	(49回目)	0.07	0.07	0.07	0.07
2020/3/13	(50回目)	0.07	0.07	0.07	0.09
2020/3/19	(51回目)	0.06	0.06	0.06	0.08

測定地点図



（参考）P-3での自主測定の様子



測定機器：日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ）
（2019/12/20～2020/1/31 測定機器の点検・校正中、2020/2/21 測定機器を別件使用中のため富士電機㈱製DOSEeを使用）
測定方法：指示値の安定を確認した後（90秒）、指示値を30秒ごとに5回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。