


令和2年度 多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

測定日		敷地境界（高さ1mの点）			
		工場北側（P-1） 尾根幹線側	工場東側（P-2） 総合福祉センター側	工場南側（P-3） 多摩清掃工場正門側	工場西側（P-4） 小田急車庫側
2020/4/3	（1回目）	0.07	0.06	0.07	0.07
2020/4/10	（2回目）	0.06	0.08	0.07	0.07
2020/4/17	（3回目）	0.07	0.06	0.07	0.08
2020/4/24	（4回目）	0.07	0.07	0.07	0.08
2020/5/1	（5回目）	0.06	0.07	0.07	0.07
2020/5/8	（6回目）	0.06	0.07	0.07	0.07
2020/5/15	（7回目）	0.06	0.07	0.08	0.08
2020/5/22	（8回目）	0.06	0.06	0.07	0.08
2020/5/29	（9回目）	0.06	0.07	0.07	0.08
2020/6/5	（10回目）	0.06	0.08	0.07	0.07
2020/6/12	（11回目）	0.05	0.06	0.07	0.07
2020/6/19	（12回目）	0.07	0.07	0.07	0.08
2020/6/26	（13回目）	0.05	0.07	0.06	0.07
2020/7/3	（14回目）	0.06	0.06	0.06	0.07
2020/7/10	（15回目）	0.06	0.06	0.06	0.08
2020/7/17	（16回目）	0.06	0.07	0.07	0.08
2020/7/27	（17回目）	0.06	0.06	0.06	0.08
2020/7/31	（18回目）	0.06	0.07	0.07	0.08
2020/8/7	（19回目）	0.06	0.06	0.07	0.07
	（20回目）				
	（21回目）				
	（22回目）				
	（23回目）				
	（24回目）				
	（25回目）				
	（26回目）				
	（27回目）				
	（28回目）				
	（29回目）				
	（30回目）				
	（31回目）				
	（32回目）				
	（33回目）				
	（34回目）				
	（35回目）				
	（36回目）				
	（37回目）				
	（38回目）				
	（39回目）				
	（40回目）				
	（41回目）				
	（42回目）				
	（43回目）				
	（44回目）				
	（45回目）				
	（46回目）				
	（47回目）				
	（48回目）				
	（49回目）				
	（50回目）				
	（51回目）				
	（52回目）				

測定機器：日立アロカメディカル株式会社 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ）
測定方法：指示値の安定を確保した後（90秒）、指示値を30秒ごとに5回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。

測定地点図



（参考）P-3での自主測定の様子

