


平成27年度 多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

測定日	敷地境界（高さ1mの点）			
	工場北側（P-1） 尾根幹線側	工場東側（P-2） 総合福祉センター側	工場南側（P-3） 多摩清掃工場正門側	工場西側（P-4） 小田急車庫側
H27.4.3 (1回目)	0.09	0.10	0.08	0.08
H27.4.10 (2回目)	0.09	0.10	0.08	0.08
H27.4.17 (3回目)	0.08	0.07	0.08	0.08
H27.4.24 (4回目)	0.09	0.10	0.08	0.10
H27.5.1 (5回目)	0.09	0.08	0.07	0.08
H27.5.8 (6回目)	0.08	0.06	0.07	0.08
H27.5.15 (7回目)	0.09	0.08	0.08	0.08
H27.5.22 (8回目)	0.08	0.06	0.08	0.08
H27.5.29 (9回目)	0.09	0.07	0.09	0.08
H27.6.5 (10回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
H27.6.12 (11回目)	0.09	0.08	0.08	0.11
H27.6.19 (12回目)	0.07	0.08	0.09	0.10
H27.6.26 (13回目)	0.09	0.08	0.09	0.09
H27.7.3 (14回目)	0.09	0.09	0.08	0.09
H27.7.10 (15回目)	0.07	0.07	0.08	0.09
H27.7.17 (16回目)	0.09	0.07	0.07	0.07
H27.7.24 (17回目)	0.08	0.06	0.06	0.08
H27.7.31 (18回目)	0.08	0.08	0.07	0.09
H27.8.7 (19回目)	0.08	0.07	0.07	0.07
H27.8.14 (20回目)	0.07	0.07	0.08	0.07
H27.8.21 (21回目)	0.08	0.07	0.07	0.08
H27.8.28 (22回目)	0.09	0.06	0.08	0.06
H27.9.4 (23回目)	0.08	0.07	0.07	0.09
H27.9.11 (24回目)	0.07	0.07	0.07	0.09
H27.9.18 (25回目)	0.07	0.07	0.06	0.07
H27.9.25 (26回目)	0.08	0.07	0.08	0.09
H27.10.2 (27回目)	0.08	0.06	0.07	0.08
H27.10.9 (28回目)	0.07	0.07	0.08	0.07
H27.10.16 (29回目)	0.09	0.07	0.07	0.08
H27.10.23 (30回目)	0.07	0.08	0.09	0.10
H27.10.30 (31回目)	0.09	0.08	0.08	0.09
H27.11.6 (32回目)	0.08	0.08	0.08	0.07
H27.11.13 (33回目)	0.08	0.08	0.08	0.08
H27.11.20 (34回目)	0.09	0.08	0.08	0.07
H27.11.27 (35回目)	0.08	0.08	0.08	0.07
H27.12.4 (36回目)	0.07	0.07	0.07	0.08
H27.12.11 (37回目)	0.08	0.08	0.07	0.10
H27.12.18 (38回目)	0.08	0.07	0.07	0.07
H27.12.25 (39回目)	0.07	0.07	0.07	0.08
H28.1.8 (40回目)	0.07	0.08	0.07	0.09
H28.1.15 (41回目)	0.08	0.07	0.08	0.09
H28.1.22 (42回目)	0.07	0.07	0.07	0.08
H28.1.29 (43回目)	0.09	0.08	0.09	0.09
H28.2.5 (44回目)	0.08	0.06	0.08	0.09
H28.2.12 (45回目)	0.08	0.07	0.07	0.08
H28.2.19 (46回目)	0.09	0.07	0.07	0.08
H28.2.26 (47回目)	0.07	0.08	0.08	0.09
H28.3.4 (48回目)	0.08	0.07	0.08	0.09
H28.3.11 (49回目)	0.10	0.08	0.08	0.09
H28.3.18 (50回目)	0.08	0.08	0.09	0.09
H28.3.25 (51回目)	0.08	0.07	0.08	0.09

測定機器：日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーバイメータ）
上記の機器「TCS-172B」が保守点検・校正のため、平成27年4月10日から5月15日まで
富士電機(株)製DOSE e（高機能積算線量計）を使用して測定しました。
測定方法：指示値の安定を確保した後（90秒）、指示値を30秒ごとに5回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。

測定地点図



(参考) P-3での自主測定の様子

